1


197
63
63
78
15
15
15
178
163
18
40
100
80
5
85
27
85
H
K= H-326
J= H-126
I= H-296
Hz= H-111
197
85
27
85
100
80
5
147
47
193,5

2

3a


197
63
63
15
15
27
178
3.5
104
4.5
163
100
80
5
85
27
85
H
K= H-326
J= H-126
I= H-296
Hz= H-111
197
85
27
85
100
80
5
147
132
47
193,5

4